

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

Sebastian Hosp
Stockrosgatan 9
64435 Torshälla
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-02-14

Beräknad: 2020-02-17 14:46:27

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: Strandskatan
Lägenhetsnummer: -
Fastighetstyp: Villa
Byggnadsår: 1967
Våningsplan: 1

Fastighetsnr: 5

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8420669	S-rum	1	90 ± 10	2019-11-01 20:53	2020-02-12 14:17	-
8420674	V-rum	1	100 ± 10	2019-11-01 20:54	2020-02-12 14:17	-
8420697	Gillestuga	0	310 ± 40	2019-11-01 20:54	2020-02-12 14:17	-

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-02-17 15:45:31

Rebecca Ålander
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Mätprotokollet ifyllt av:
Sebastian Hosp

.....
Bostadsinnehavare