



RAPPORT

utförd av ackrediterat laboratorium
Report issued by an Accredited Laboratory

Denna rapport får endast återges i sin helhet,
om inte utförande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat.

Beställare:
HANS MARTIN GUSTAFSSON
ÅLEGÅRDSGATAN 169
43150 MÖLNDAL

Radonmätning med spårfilm, av inomhusluft. Långtidsmätning.

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Mätplatsadress:

Hysesgäst eller bostadsrättsinnehavare:

Lägenhetsnummer:

Typ av hus:

Ventilation:

Husgrundstyp:

FINGERSVAMPEN *17

HANS MARTIN GUSTAFSSON

ÅLEGÅRDSGATAN 169, 43150 MÖLNDAL

Villa

Byggnadsår:

1987

Mekanisk från luft Material:

Ingen blåbetong

Suterräng

	Reg.nr	Placering	Våningsplan	Radon Bq/m ³	Mätosäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
Mätdosa	M25999	Sovrum	Plan 1	90	±30	2009-02-09	2009-04-28
Mätdosa	M26038	Vardagsrum	Plan 2	70	±23	2009-02-09	2009-04-28

ÅRSMEDELVÄRDE:

80 Bq/m³

Var god vänd för att se förklaring


Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor $k=2$, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.
Mätningen har utförts enligt Statens strålskyddsinstituts Metodbeskrivningar 2005:1 för bostäder och i 2004:01 för arbetsplatser.

Placeringen och mätningar har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:

MARTIN GUSTAFSSON

Analys har upprättats av:

Göteborg 2009-06-08


Anders Diebitsch, Independia
Control AB

ML
JP