



Kontroll utförd av GVK-kontrollant

Stickprovskontroll

Våtrumsanmälans ID: 301616

Kontrollens ID: 15/288455

Kontaktuppgifter

Beställare:

Pia Oehrich

Nytebodavägen 27B

pia@lindbacken.com

Entreprenör:

BK golv i Olofström AB

Auktorisationsnr: 19051

Kontaktperson:

Ken Johansen

0703571377

info@bkgolv.se

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

solgatan 9 lgh 74

olofström

Skapad datum:

2024-11-29

Typ av projekt:

Renovering

Våtrumsanmälans ID:

301616

Anmälan avser antal våtrum:

2

Preliminärt startdatum:

2024-11-29

Kontroll

Kontrollant:

Jörgen Persson

Rum:

Bad

Typ av kontroll:

Stickprovskontroll

Kontrolldatum:

2025-04-29

Golv

Utförande: **Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt**

Fabrikat: **Tarkett**

Konstruktion/produkt: **Aquarelle Golv 1,5 mm**

Vägg

Våtzon 1

Utförande: **Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt**

Fabrikat: **Forbo Flooring**

Konstruktion/produkt: **Onyx+**

Våtzon 2

Utförande: **Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt**

Fabrikat: **Forbo Flooring**

Konstruktion/produkt: **Onyx+**

Installationen har inga avvikelser enligt GVK:s branschregler



PLASTMATTA SOM TÄT- & YTSKIKT GOLV

14. Innerhörnens täthet

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

15. Ytterhörnen täthet

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

16. Tätskiktets anslutning till rörgenomföring

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

17. Tätskiktets anslutning mot golvbrunn

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

18. Fall/golvets lutning mot golvavlopp

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

19. Tätskiktet ansluter tätt mot dörröppning

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

PLASTMATTA SOM TÄT- & YTSKIKT GOLV - VVS

191V. Rörgenomföringar

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

192V. Golvbrunnens placering

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar



PLASTMATTA SOM TÄT- & YTSKIKT VÄGG

21. Fogarnas placering i förhållande till golvbrunn och vägg

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

22. Fogarnas täthet

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

23B. Överlapp och Aquatät väggmatta och golvmatta

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

24. Limsläpp

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

25. Tätskiktets anslutning till rörgenomföring

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

26. Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

27. Tätskiktets anslutning till elgenomföring

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar

PLASTMATTA SOM TÄT- & YTSKIKT VÄGG - VVS

291V. Rörgenomföringar

☒ Godkänd ☐ Avvikelse ☐ Underkänd ☐ Ej kontrollerbar