

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2009-04-14

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Mikael Johansson

Bergvägen 14B

13550 TYRESÖ

TELNR. 0703985830

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2009-04-15

UPPDRAGSNR.

2069285:1

Rapportblad 1 (1)

Mikael Johansson

Bergvägen 14B

13550 TYRESÖ

BESTÄLLARE

Villaägarnas Riksförbund

RAPPORTMOTTAGARE

Mikael Johansson

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2008-12-13 – 2009-03-28.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2009-04-01. De mättes 2009-04-07.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Bergvägen 14B, 13550 TYRESÖ

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Nej

1987

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Mikael Johansson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
142702		Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20
401594		Vardagsrum	1 trappa upp	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.

Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se

Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.