

MARIA FORSBERG LÖNN
MILJÖINSPEKTÖR
MARIA.FORSBERG.LONN@VALLENTUNA.SE


BROBY 45
18696 VALLENTUNA

Bekräftelse – Ert avloppsärende är nu avslutat

Ärendenummer: 2020-767
Fastighet: Broby 3:3

Anläggningen har slutbesiktigats utifrån fotodokumentation och entreprenörsrapport som inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-01-05.

Entreprenörsrapport har skickats vidare till kommunens renhållningsentreprenör för uppdatering av slamtömningsregistret.

Miljöavdelningens slutbesiktning innebär endast att vi har gjort bedömningen att avloppet är anlagt enligt tillstånd. Det är inte en granskning av att entreprenörens arbete är fackmannamässigt utförd och miljöavdelningens slutbesiktning ska därmed inte uppfattas som en garanti för anläggningens funktion. Krav på funktion och installation är något fastighetsägaren ska ställa på tillverkaren och entreprenören som anlagt avloppet. Fastighetsägaren själv är ytterst ansvarig för att villkoren i tillståndet

Ärendet är i och med detta avslutat hos miljöavdelningen.

Vänliga hälsningar

Maria Forsberg Lönn
Miljöinspektör

Kopia till
- Entreprenör

