



# Räddningstjänsten Sydost Enheten för sotning och brandskyddskontroll

Kulturgatan 20  
572 74 Påskallavik

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)  
om skydd mot olyckor

Datum  
2021-09-23

Diarienummer  
21-BK1452-1

Utfärdare

**Räddningstjänsten Sydost**

Kulturgatan 20  
572 74 Påskallavik  
010-357 32 00

Adressat

Johansson Sofie  
Frithiofsson Nicklas  
Hammarglo 208  
383 91 MÖNSTERÅS

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>HAMMARGLO SKOLPLAN 1</b>	Ägare <b>JOHANSSON SOFIE HAMMARGLO 208 383 91 MÖNSTERÅS</b>	Brukare/Innehavare <b>JOHANSSON SOFIE HAMMARGLO 208 383 91 MÖNSTERÅS</b>
Fastighetsadress <b>HAMMARGLO 208</b>		
Kontrolldatum <b>2021-09-23</b>		

### Kontrollobjekt

<b>Värmeanläggning</b>			
Objekttyp <b>Lokaleldstad</b>	Fabrikat/modell <b>ROSLAGSSPISEN</b>	Våning <b>Vån. 1</b>	Utrymme <b>Bostad</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist	Senast sotad <b>2021-09-23</b>

### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Tegel</b>	Fabrikat/modell	Benämning
---------------------	-----------------	-----------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**VICTOR KÄMPE**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.