

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Mälhaga 1:12
Adress	Mälhaga 31
Postnummer	153 92
Ort	Hölö
Mätdatum	2024-04-05
Exponeringstid	1h
Mätinstrument	Radon Eye Kalibrerad 2024-01-12
Egenkontroll	2024-03-22
Hustyp	1½-plans hus
Byggnadsår	1909
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Ca + 0°C och snöfall

Genomsnittlig radonhalt i entréplan

Mindre än 61Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i övervåning

Mindre än 34 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Nyköping 2024-04-05

Thomas Björk
FST Husbesiktningar AB