

Radonkontroll Korttidsmätning

Fastighetsbeteckning Tången 42:28	Uppdragsgivare Hanne Söderlund Engseth		
Postadress Springgatan 20	Postadress		
Postadress 45632	Kommun Kungshamn	Postadress	Kommun
Telefon	Telefon +4745277482	E post	

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Den kan tränga upp genom marken in i bostäder och byggnader. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, tex. blåbetong.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är max 200Bq/m³ vid långtidsmätning 2 månader.

Den utförda mätningen i detta fall är en korttidsmätning och är en rådgivande mätning. En korttidsmätning är mer osäker och kan ej ligga till grund för radonbidrag. Vidare bör radonmätning utföras under perioden 1 oktober till 30 april, mätning utförd utanför denna period medför ytterligare osäkerhet.

Mätperiod: 2026-02-02 – 2026-02-04

Placering: Sovrum källarplan.

Medelvärde: 16+/-1 Bq/m³ med maxvärde på 50Bq/m³

Mätning utförd med Radonmätare R4.

Exponerad hos SSM 2021-11-22, D-nr: SSM2021-7028-7

Besiktningsman



Erik Jensen 260204

Radonkontroll Korttidsmätning

