

Serviceprotokoll

Anticimex Krypgrundsavfuktning

Kundens uppgifter

Fastighetsbeteckning: Hällingsjö 1:56	Uppdragsgivare: Stig David Morgan Fjellberg
Fastighetsadress: Hällingsjö Allé 17	Epost: morgan@fjellberg.se
Postnummer: 438 96	Ort: Hällingsjö

Anticimex uppgifter

Servicedatum: 2025-09-30	Protokollnummer: 85853655	E-post: kundservice@anticimex.se
Tekniker: Christoffer Gustavsson	Kontor: Borås	Telefon: 075 245 10 00

Krypgrund

Krypgrund	
Installationsdatum	
Injusteringsdatum	
Uppmätt fuktkvot % i grund	10,6
Övrig information	Utvändig lucka
Utförda åtgärder utöver service	

Krypgrundsavfuktare

Serienummer: 10300TT281	Placering: Hällingsjö Allé 17	Drifttid mätare 17446 tim
Inställning spjäll, torrluft: A	Inställning spjäll, våtluft 1	Inställning hygrostat: 65 +/-4%
Snurrar rotern? Ja	Kontroll av våtluft, är den varm? Ja	Filterbyte utfört Ja

Med vänliga hälsningar
Anticimex

Nästa service: 2026