



RADONINDIKERING

Korttidsmätning av radon i inomhusluft

Adress: Mällbyvägen 17, 832 45 Frösön
Byggnadstyp: Friliggande hus i 1 plan med suterrängkällare
Byggår: 1960
Tillbyggd:
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk från och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX
Övrigt:

Mätning Radonindikering utförs med Radon Eye RD200

Mätningsperiod Mätningsperiod var ca 2 timmar
Påbörjad: 2026-02-23 kl 12:00

Resultat:

Övre plan / Sovrum 2	34 Bq/m ³ radon ± 20%
Källarplan / Sovrum 3	112 Bq/m ³ radon ± 20%


Gränsvärde 200 Bq/m³

Kommentar Resultatet är under gränsvärdet.

Övrigt

Mätningresultat är en korttidsmätning och bör anses som en indikativ referens, kan variera med årstider och vädringsvanor. En indikationsmätning ersätter inte en traditionell radonmätning. En långtidsmätning under vinterhalvåret är alltid att rekommendera för att kunna fastställa ett säkrare värde.

ÅS, 2026-02-23


Adam Nilsson

SBR Utbildad Besiktningsman

Besiktningsbolaget Norrland

Adam@besiktningsbolagetnorrland.se

0791029059