

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-101

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334766	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	
1334767	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:28

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-102

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334717	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:32

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-103

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334708	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	
1334709	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:33

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-104

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334660	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	
1334661	VARDAGSRUM	1	40 +/- 20	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:07:06

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-105

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334644	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	
1334645	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:38

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-106

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334682	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	
1334683	VARDAGSRUM	1	40 +/- 20	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:39

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-112

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334676	VARDAGSRUM	1	30 +/- 20	2015-02-27	2015-04-29	
1334677	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:34

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-114

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334700	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	
1334701	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:23

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-124

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334713	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-27	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:40

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats

vårgbost

TRASTVÄGEN 1
44731 VÅRGÅRDA

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174
44724 VÅRGÅRDA

Rapportadresser:

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB BOX 174 44724 VÅRGÅRDA

Inkom: 2015-05-11

Etsningsnr: 150511-2

Beräknat: 2015-06-17

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANDEN:3

Lägenhetsnr: 41-131

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2014

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1334638	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-26	2015-04-29	
1334639	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-26	2015-04-29	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-06-17 14:06:40

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS ERIKSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.