

INTYG



Gunnar Karlson
Sverige AB

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Vårgårda Anden 3		Trastvägen 1	
Internt byggnadsnamn			
Kv. Anden			
Systemnr			
LA1			
Besiktningsman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Robin Ebbesson	2014-09-25	Göteborg, 2014-09-25	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2017-09-25		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
GK Sverige AB	Riks-K	Swedcert	3662

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden

OVK utförd,
saknar protokoll