

MALM, ÅSA

ÅRDALAVÄGEN 116

12540 ÄLVSJÖ

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2007-10-01 – 2008-01-06.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2008-01-09. De mättes 2008-01-16.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: ÅRDALAVÄGEN 116, , 12540 ÄLVSJÖ

Fastighetsbeteckning: BENSINMÄTAREN 3

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Souterräng

Blåbetong:

Nej

Byggnadsår:

1943

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Plan m. boutrymmen:

2

Fastighetsdata har lämnats av Åsa Malm, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
123447		Vardagsrum	1 trappa upp	220 +/- 30
122906		Sovrum	Souterräng	210 +/- 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 210 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen


Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

Ingela Hjelte (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se - Internet www.gammadata.se