

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0122OWE HÖJERUD
SÖDRA STORÅNGSVÄGEN 26A
61243 FINSPÅNGOWE HÖJERUD
SÖDRA STORÅNGSVÄGEN 26A
61243 FINSPÅNG**Rapportadresser:**FINSPÅNGS KOMMUN MILJÖKONTORET 61280 FINSPÅNG
OWE HÖJERUD SÖDRA STORÅNGSVÄGEN 26A 61243 FINSPÅNG

Inkom: 2008-12-30

Etsningsnr: 081230-2

Beräknat: 2009-01-14

Fastighetsdata

Fast.beteckning:

Lägenhetsnr: 3,16

Bostadstyp: RADHUS

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1943

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
868286	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 10	2008-10-28	2008-12-29	
868287	SOVRUM	2	<30 +/- 10	2008-10-28	2008-12-29	
868288	SOVRUM	2	<30 +/- 10	2008-10-28	2008-12-29	Lägh. 3.
868289	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 10	2008-10-28	2008-12-29	Lägh. 3.

Anmärkningar:**Årsmedelvärde****Radongashalt****<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2009-01-15 09:32:16

Mätprotokollet ifyllt av:

OWE HÖJERUD



Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

.....

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.