

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0122

TJELLANDER, INGER
HYTTVÄGEN 10
61230 FINSPÅNG

TJELLANDER, INGER
HYTTVÄGEN 10
61230 FINSPÅNG

Rapportadresser:

FINSPÅNGS KOMMUN MILJÖKONTORET 61280 FINSPÅNG
TJELLANDER, INGER HYTTVÄGEN 10 61230 FINSPÅNG

Inkom: 2009-12-09

Etsningsnr: 091209-1

Beräknat: 2009-12-14

Fastighetsdata

Fast. beteckning: BYGGMÄSTAREN 4

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA

Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS

Byggnadsår: 1914

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
897842	HALL	2	30 +/- 10	2008-12-08	2009-12-08	
897843	KÖK	1	30 +/- 10	2008-12-08	2009-12-08	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)


Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2009-12-16 13:14:47

Mätprotokollet ifyllt av:

INGER TJELLANDER



Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

.....

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.