

Radonkontroll Korttidsmätning

Fastighetsbeteckning Hällebäck 1:28		Uppdragsgivare Bo Jonasson	
Postadress Hällebäck 642		Postadress	
Postadress 45197 Uddevalla	Kommun Uddevalla	Postadress	Kommun
Telefon		Telefon	E post

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Den kan tränga upp genom marken in i bostäder och byggnader. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, tex. blåbetong.


Riktvärdet för radon i inomhusluften är max 200Bq/m³ vid långtidsmätning 2 månader.

Den utförda mätningen i detta fall är en korttidsmätning och är en rådgivande mätning. En korttidsmätning är mer osäker och kan ej ligga till grund för radonbidrag. Vidare bör radonmätning utföras under perioden 1 oktober till 30 april, mätning utförd utanför denna period medför ytterligare osäkerhet.

Mätning utförd med Radonmätare R4.
Exponerad hos SSM 2021-11-22, D-nr: SSM2021-7028-7

Mätperiod: 2026-03-25 – 2026-03-31
Placering: Sovrum 2

Medelvärde: 9 +/-0 Bq/m³.



Mattias Gunnarsson 260331