

# LYCKEBY

## Einstallationer

Karlskrona 2026-03-17

### **Besiktningsprotokoll lägenhet.**

Behörig elinstallatör: Christian Kjellsson

Behörighetsnr: 8108023352

#### **Kund:**

Jonna Milton

Alamedan 6A

371 11 Karlskrona

Tel: 0708852491

Mailadress: [miltonjonna@gmail.com](mailto:miltonjonna@gmail.com)

Följande punkter har kontrollerats:

- Elcentral. Kontrollera anslutningar.
- Jordfelsbrytare kontroll
- Uttag stickprov. Kolla kablar/anslutning
- Uttag mäta spänning
- Uttag mäta jord (om det finns)
- Okulär kontroll av anläggningen
- Allmänt skick
- Koppling diskmaskin
- Einstallation kyl/frys
- Handukstork elanslutning
- Lampa badrum

**Fotodokumentation. Utlåtande och förslag på åtgärder.**

Uttag sprucket, bör bytas.



Uttag kontrollerat, gammalt men allt ok.



Uttag till Kyl, Långt bort.



Uttag/skarvsladd för inte vara permanent. Ta bort.



Uttag bakom diskmaskin, ok men bör flyttas för bättre plats.



Anslutning spis. OK.



Kabel till armatur, går in bakom, okänt om det följer armaturens anvisningar.




Uttag kontrollerat. OK.



Elcentral kontrollerad, åtdragen. Saknar jordfelsbrytare. Stark rekommendation att installera.

Ev byte av säkringar i samband med detta med tanke på åldern.



Brytare kontrollerad. OK

